




HARMONOGRAM ŁĄCZEŃ		WYŁĄCZNIKI							
		TR1	TR2	G	Q1	Q4	Q2	Q3	
	PRACA NORMALNA	I	I	0	Z	Z	0	0	
	BRAK NAPIĘCIA Z TR1	0	I	0	0	Z	0	Z	
	BRAK NAPIĘCIA Z TR2	I	0	0	Z	0	0	Z	
	BRAK NAPIĘCIA Z TR1 I TR2	0	0	I	0	0	Z	Z	
	BRAK NAPIĘCIA Z TR1, TR2 I G	0	0	0	0/Z	0/Z	0/Z	0/Z	

SCHEMAT IDEOWY SZR. SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA